

**П А С П О Р Т**  
**готовности систем теплоснабжения и тепловых сетей**  
**к отопительному сезону 2022- 2023 годов,**  
**подключенным к централизованному теплоснабжению**

Наименование предприятия, организации, адрес К.Г.У. Общеобразовательная школа №7  
города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления  
образования Жамбылской области» ул. Ч.Валиханова - 93.

Ф.И.О. руководителя, № телефона Есмагамбетова Курманай Амангереновна  
сот 8771 - 906-70-67. рабочий телефон 2-56-14.

Ф.И.О., должность ответственного за эксплуатацию систем теплоиспользования, №  
 приказа, № телефона Завхоз Мохамед Ахмедович. сот 8778 - 159-41-29.  
 Тепловые нагрузки, Гкал/час

Виды нагрузки	Договорная	В отопительный сезон 2022-2023 гг.	
		Гкал/год	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>
Отопление		464,8.	
Вентиляция			
Горячее водоснабжение			
Технолог.в гор.воде			
Технология в паре			
Всего:			

Подписи:

Руководитель предприятия Директор школы. Есмагамбетова К. А.

Ответственный за тепловое хозяйство Завхоз Мохамед А Ахмедович  
 М.П.

Примечание: паспорт готовности подписывается представителем теплоснабжающей организации при условии выполнения ранее выданных предписаний по ПТЭ и ПТБ, погашении задолженности по оплате, выполнения наладочных мероприятий, промывке и опрессовке систем теплоснабжения, тепловых сетей и др. требований, не противоречащих требованиям «Правил пользования тепловой энергией», ПТЭ и ПТБ при эксплуатации тепловых сетей и теплопользующих установок, «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории». Запуск в работу систем теплоснабжения РАЗРЕШАЕТСЯ с началом отопительного сезона согласно СНиП 2.04.07-86- «Тепловые сети» и согласно решения Акима Атбасарского района, по письменной заявке потребителя о подключении.



М.П. Директор Демченко Д.В.

Главный экономист Опабекова С.С.

Инженер теплотехник Иванов К.В.

«05» Август. 2022 года.



## А К Т

### ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022-2023 ГГ.

Потребитель тепловой энергии (наименование и адрес)

*КГУи Общеобразовательная школа №7 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Жамбылской области*

№ п/п	Наименование выполненных работ	Выполнение работ
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры в кол-ве _____ шт.	<i>Выполнено: Мохамед А.</i>
2	Ревизия и ремонт грязевиков к кол-ве _____ шт.	<i>Выполнено: Мохамед А.</i>
3	Ревизия и ремонт постоянной запорной арматуры	<i>проверки.</i>
	Общее кол-во стояков _____ шт.	
	Ревизия постоянной З/а _____ шт. Ремонт постоянной З/а _____ шт.	
4	Ревизия и ремонт крыльевой запорной арматуры	<i>Выполнено: Мохамед А.</i>
	Общее кол-во З/а _____ шт.	
	Ревизия крыльевой З/а _____ шт. Ремонт крыльевой З/а _____ шт.	
5	Ревизия и ремонт врезок под контрольно-измерительные приборы	<i>В течение летнего периода система отопления запорено водой</i>
	под манометры _____ шт.	
	под термометры _____ шт.	
6	Механическая прочистка отопительных приборов в здании в кол-ве _____ шт.	<i>Установлено.</i>
7	Ремонт теплового пункта (побелка, покраска, необходимое освещение, надежное запираение)	<i>Мероприятия по побелке, покраске, освещению проводилось: Мохамед А.</i>
8	Мероприятия по утеплению здания (отремонтировать, утеплить и оборудовать пружинами закрывания входные двери, закрыть окна чердаков и подвалов, восстановить двойное остекление окон лестничных клеток, обеспечить утеплете квартир)	<i>Мероприятия по утеплению проводилось. Мохамед А. завхоз школы.</i>
9	Наличие качественной тепловой изоляции на теплосети на разводке системы отопления в подвальном помещении, водоподогревателях,	<i>Подвальном: помещений не имеется</i>

	трубопроводах горячей воды и вентиляции	
10	Наличие водоразборных кранов у абонента	нет. Мохамед А
11	Наличие пломб на приборе учета тепла и их целостности.	имеется

**Примечание**

---



---



---



---



---



---

**Без договора и паспорта готовности АКТ не действителен.**

**Представитель теплоснабжающей организации**

Шамов К. В. Ш. Ш.

**Ответственный за тепловое хозяйство (потребитель, Ф.И.О.)**

Завхоз Михаил Мохамед А. Шамов

**Ф.И.О. лица, производившего работы или наименование предприятия и № гослицензии**

\_\_\_\_\_

**Дата приемки** 12.09.2022г.



## Паспорт готовности

**Местонахождение:** Акмолинская область, город Атбасар  
**Адрес, телефон:** ул. Ч. Валиханова 13, приемная (факс) 2-56-14  
**Директор школы:** Есмаганбетова Куралай Амандыковна  
**Тип здания:** Типовое

**Комиссия под председательством:**  
Наймушина Н. Г. – руководитель КГУ «Отдел образования Атбасарского района»

### Члены комиссии:

Едрисова Р. Б. - председатель профсоюзного комитета КГУ «Отдел образования Атбасарского района»;  
Кузнецов И. И. - специалист хозяйственной деятельности КГУ «Отдел образования Атбасарского района»;  
Нестеренко Л. Л. - бухгалтер ОО;  
Есмаганбетова К.А. - директор школы;  
Тохил Айгул - завхоз

Произвела осмотр и дала следующие заключения по готовности учреждения к началу 2022-2023 учебного года

**Дата составления паспорта готовности:** « 2 » августа 2022 года

**Выводы:** Комиссия произвела осмотр и дала заключение о готовности средней школы № 7 к началу 2022-2023 учебного года с учетом имеющихся замечаний и предложений. Посадка деревьев и кустарников продолжается.

**Председатель комиссии:**

### Члены комиссии:

Едрисова Р. Б.  
Кузнецов И. И.  
Нестеренко Л. Л.  
Есмаганбетова К.А.  
Тохил А.



№	Наименование	Оценка	Замечания и предложе- ния
1	Наружный ремонт здания	Хорошо	
2	Реконструкция (да,нет)	Нет	
3	Состояние кровли	Хорошо	
4	Состояние потолка	Хорошо	
5	Состояние пола	Хорошо	
6	Состояние окон, рам, форточек	Хорошо	
7	Состояние дверей	Хорошо	
8	Качество побелки помещения	Хорошо	
9	Качество покраски помещения	Хорошо	
10	Состояние мебели	Хорошо	
11	Наличие и состояние вывески	Соответствует	
12	Осветительная электрическая часть	Соответствует требованиям	
13	Состояние проводки, розеток, выключателей	Хорошее	
14	Состояние светильников	Хорошее	
15	Потребляемая мощность а кВт	Зимнее 2500 кВт Летнее 1000 кВт	
16	Столовая	Имеется	
17	Наличие, состояние кабинетов	Хорошее	
18	Двуязычие символики РК	Имеется	
19	Техническое состояние системы отопления	Хорошее	
20	Наличие спортивного инвентаря (да, нет)	Да	
21	Состояние спортивного зала	Хорошее	
22	Состояние прилегающей территории	Хорошее	
23	Состояние ограждение	Хорошее	
24	Наличие и состояние цветников и клумб	Хорошее	
25	Посадка деревьев и кустарников (кол-во)	20	
26	Состояние травяного покрова	Ведется покос	
27	Летняя спортивная площадка	Хорошее	
28	Наличие интернета	Имеется, готов	
29	Наличие и состояние внутренних туалетов	Имеется, хорошее	
30	Состояние электроплит	Исправные	
31	Холодильники (да, нет)	Да (2 шт)	
32	Водопровод и краны подпитки воды	Имеется	
33	Потребляемое количество воды	В зимне время 110м <sup>3</sup> /месяц, летнее 80м <sup>3</sup> /месяц	
34	Медосмотр персонала (да,нет)	Да	



35	Наличие и состояние наружных туалетов	Имеется, хорошее	
36	Обеспеченность уборочным инвентарем	100%	
37	Обеспеченность дез.средствами	Да	